

HYUNDAI ISC

발행처 현대아이에스씨주식회사 인천광역시 동구 셋골로210번길 9
ISC 업무지원팀 032-766-7924

ISC
TALK

대형사고 막은 작지만 큰 힘

냉각수 누수에 대한 기계정비팀 빠른 대응에 포상

지난 5월 20일 현대ISC 3층 회의실에서 기계정비팀 이기석 주임과 정진형 사원에 대한 포상식이 열렸습니다. 이번 포상은 5월 5일 90톤에서 발생했던 전기팀 TR 냉각수 누수 사고를 두 작업자의 빠른 판단과 초동대응으로 신속히 대처한 데 따른 것입니다. 이성민 대표이사는 이날 포상식에서 두 사원에게 표창장과 포상금을 각각 수여했습니다.

표창에 앞서 이성민 대표이사는 “전기로 로용변압기에 트러블이 생길 경우 짧으면 며칠, 심하면 한두 달씩 섰다운 하는 사례가 과거에도 있었다”며 초동대응의 중요성을 강조하고 작은 신호를 놓

치지 않고 훌륭하게 대응한 두 사원을 격려했습니다.

우리가 하는 일이 제철소 전체의 안전과 직결되며, 우리의 작은 행동 하나하나가 현대ISC의 실력과 대내외 경쟁력을 높이는 초석이 될 것입니다.



왼쪽부터 이기석 주임, 이성민 대표이사, 정진형 사원, 민경천 기장

interview

“평소처럼 하던 일 했을 뿐인데...”

자칫하면 대형사고로 이어질 수도 있었던 신호를 알아차리고 즉시 조치해 공장 섰다운을 막은 기계정비팀 이기석 주임과 정진형 사원에게 물었습니다. “현장에서 위험신호나 개선 사항을 발견하는 특별한 비결이 있을까요?” “그냥 맡은 일을 열심히 한 것뿐이에요. 우리도 우리 라인을 점검하다가 발견한 것이니까요. 평범하지만 그게 맞는 거라서... (웃음)”



2인 1조로 근무하는 두 사람은 5월 5일 전기로 유압실을 점검하던 중 상부 천장 누수 현상을 발견하고 전기팀에 긴급 점검을 요청했습니다. 그날따라 유난히 많이 떨어지는 물을 정 사원이 발견한 것입니다. “변압기가 상당히 커요. 딱 봤는데 물이 뿜어져 나오더라고요. 근데 전기 장비니까 물에 취약할 테고, 유압실 위층 전기 패널에도 물이 떨어지고 있었거든요. 그위가 TR실인데 물에 닿으면 위험하잖아요. 급하게 보고를 하게 된 거죠.”



두 사람의 보고로 시작된 안전 점검은 약 4시간 동안 이어졌습니다. 그 결과 90톤 전기로 로용변압기 원형모션 냉각수 배관의 플랜지 볼트가 풀리고, 가스켓이 소손된 것을 확인할 수 있었습니다. 문제 발견과 보고, 후속 조치 등 초동대처가 훌륭했다는 평을 받는 부분입니다.

그냥 지나칠 수 있었는데 사원들이 꼼꼼

하게 확인하고 유관부서에 연락해줘서 대형 사고를 막을 수 있었던 것입니다. 이 주임은 “우리는 유압실 안을 매일 확인하니까 평소처럼 하던 일을 했을 뿐인데 포상까지 받으니 기분이 좋다”며 “우리가 우리 일을 하다가 문제를 발견한 것처럼 자기가 맡은 부분만 꼼꼼히 (점검)하다 보면 더 큰 문제를 예방할 수 있을 것”이라고 소감을 밝혔습니다.

직원의 건강은 현대 ISC의 최고 자산

임직원 건강진단 실시

5월 30일부터 6월 14일까지 임직원의 일반 및 특수 건강 진단이 시행됩니다.

대상자를 확인하시어 빠짐 없이 건강진단을 실시 평소에 건강을 챙기고 위험을 대비할 수 있도록 합니다.



특수건강 진단 대상

구분	일반직		기술직	
	대상	비대상	대상	비대상
일반건강진단	전원	-	전원	-
특수건강진단	현장 관련 부서 전원	사무 종사자	현장 관련 부서 전원	-
혈액 검진 및 초음파 검진	해당년도 종합검진 대상자를 제외한 전 직원 (종합건강검진 대상자는 검진 항목에 혈액 검진 및 초음파 검사 항목 포함)			
이미 타 병원에서 일반건강진단 수검했을 시 일반건강진단 대상에서 제외 (단, 해당 인원은 일반건강검진 결과표 제출)				

실시 일시

'22년 05월 30일 ~ '22년 06월 14일 08시~11시 (공휴일, 주말 제외한 10일)

실시 장소

별관 3층 (단, 초음파 검진의 경우 유비스병원 내원하여 검진 실시)

※ ~05월 20일까지 첨부된 모바일/PC 문진표 작성 후 방문 (개인정보취급방침 동의 필수)

검진 시 주의 사항

- ① 검진 전 일주일 정도 지나친 음주 및 기름진 음식 금지
- ② 검진 전 8시간 금식 必
- ③ 작업 직후 검진 실시 시, 작업 중 귀마개 필수 착용 및 금연

축로팀과 STS팀의 무재해 1배수 달성을 진심으로 축하드립니다.

2022.06.02 기준

지난 5월 18일 축로팀과 STS팀이 무재해 1배수를 달성하여 5월 25일 본사에서 포상식을 개최하였습니다. 제강팀과 기계정비팀의 첫 무재해 1배수 달성(3월 19일) 이후, 또 한번의 금자탑입니다. 더욱이 계열사로 전환되기 전 기간까지 포함하면 축로팀은 9배수, STS팀은 3배수를 초과하는 기간동안 무재해를 달성한 것으로 무재해 실



팀명	시작일	달성일	배수	소요일	진행일	잔여일	비고
제강팀	2022-05-26	2022-12-11	1	200	8	192	
☆ 축로팀	2021-09-01	2023-02-02	2	520	275	245	5/18 1배수달성
대형압연팀	2022-05-24	2023-01-18	1	240	10	230	
중형압연팀	2021-11-25	2022-11-19	1	360	190	170	
☆ STS팀	2021-09-01	2023-02-02	2	520	275	245	5/18 1배수달성
기계정비팀	2021-09-01	2022-10-05	2	400	275	125	
전기정비팀	2021-09-01	2022-08-16	1	350	275	75	
물류지원팀	2021-09-04	2022-08-05	1	336	272	64	

천 및 산업재해 예방을 위하여 노력해온 두 팀의 노고에 박수를 보냅니다. 한마음 한뜻으로 안전한 사업장을 만들어 나가는 임직원들의 노력에 응원과 격려를 보내며, 회사는 앞으로도 안전 문화 확립과 무재해 달성을 위한 지원을 지속해 나갈 것입니다.

